

评价报告信息网上公示标准格式

项目概况	项目名称	甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司沙呷沟尾矿库安全现状评价	行业类别	第二类 6
	项目业主	甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司	项目性质	现状评价
	项目地址	四川省甘洛县尔呷地吉矿区		
	项目简介	甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司成立于 2006 年 11 月,公司法定代表人:周吉明,主要经营范围:尔呷地吉铅锌矿探矿、采矿、洗选、销售,该公司系河南豫光金铅集团有限责任公司子公司。该项目尾矿库是由四川省冶金设计研究院进行设计,2011 年 4 月开工建设,2011 年 9 月建成。尾矿库设计总坝高 75m,总库容 142.81 万 m ³ ,有效库容 121.39 万 m ³ ,服务年限 15 年,初期坝为透水堆石坝,坝高 38m,尾矿库等别为三等库。		
评价机构及评价项目组	评价机构	世纪万安科技(北京)有限公司	机构负责人	赵志林
	技术负责人	吕欣	过程控制负责人	刘尧
	项目评价组长	王华光	报告编制人	王华光、张鹏飞、周媛、贾君莹
	报告审核人	张振羽	项目安全评价师	王晓华、张鹏飞、周媛、贾君莹、张振羽
	参与评价工作的注册安全工程师、技术专家	张振羽、吕欣、刘尧、周媛、贾君莹		
评价活动主要信息	签订合同时间	2015.10.13	报告提交时间	2015.11.11
	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价活动人员	王华光、张鹏飞、张振羽		
	到现场开展评价活动时间	2015.10.18 至 10.20		
	评价机构认为需要公开的其他信息	无		
	评价结论	甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司沙呷沟尾矿库在本次安全现状评价时,符合《尾矿库安全技术规程》及相关法律法规的安全要求,属于正常库,具备安全生产条件,可在设计范围内继续使用。		