

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	安徽省天然气开发股份有限公司江南联络线天然气管道芜湖东互通改线工程安全验收评价报告		
	行业类别	陆上油气管道运输业	报告提交时间	2022.4.19
	项目简介	改造段起点位于宁芜高速与万春中路交叉口北侧约 130m 处，管道自起点引出 100m 后至万春中路北侧，采用顶管方式垂直穿越万春中路至道路南侧后沿高速公路东侧向南敷设，终点位于芜湖东互通设计终点南约 20m。顶管穿越万春中路 1 次，长度 58m；定向钻穿越高速匝道 1 次，穿越长度 306m。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	石青松	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	石青松
	报告审核人	向鹏	安全评价师	李茂刚、张春节、李冬、孙亮、王军山、刘红岩
	注册安全工程师	石青松、刘红岩、李冬、张春节、王军山、唐晓娟、向鹏、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	安全验收评价		
	到现场开展评价工作人员	石青松 刘红岩		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2021.5.27，了解项目的基本情况、对现场进行勘验。		

现场照片





		 A photograph showing two yellow survey markers (prism poles) standing in a field of dry grass and soil. The marker on the left is taller and has a red band near the top with some Chinese characters. The marker on the right is shorter and has a black band near the top. The background shows a dirt path and some sparse vegetation.
	备注及其他信息	无