


# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司北京延庆金龙综合能源服务站油品设施改建项目安全设施竣工验收		
	行业类别	第一类 4b	报告提交时间	2022.3.23
	项目简介	该站位于北京市延庆区米家堡村。该站设置 30m <sup>3</sup> 储罐 3 个，其中汽油储罐 2 个（其中 1 个为隔舱罐），柴油储罐 1 个，总储量为 90m <sup>3</sup> ；其中汽油 60m <sup>3</sup> ，柴油 30m <sup>3</sup> 。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条，柴油罐容积折半计入油罐总容积为 75m <sup>3</sup> ，属于三级加油站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	向鹏	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	向鹏 康惠花
	报告审核人	石青松	安全评价师	李茂刚 卢广灿 李冬 刘红岩 康惠花
	注册安全工程师	向鹏 刘红岩 康惠花 石青松 唐晓娟 邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	验收评价		
	到现场开展评价工作人员	向鹏 康惠花		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2021.11.10，了解项目的基本情况、对现场进行勘验。		
	现场照片			





备注及其他信息

无