


# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司吐鲁番分公司鄯善县迪坎加油站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2022.7.18
	项目简介	<p>中石油新疆销售有限公司吐鲁番分公司鄯善县迪坎加油站成立于 2006 年，于 2015 年进行了油气回收改造，于 2019 年 7 月 2 日取得鄯善县市场监督管理局颁发的最新营业执照，该站位于吐鲁番市鄯善县迪坎乡政府至迪坎村公路西面，负责人为管清明。许可范围：汽油、柴油。</p> <p>加油站于 2017 年进行了双层罐改造建设，站内设 3 座储罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中 1 座 50m<sup>3</sup> 双层 SF 汽油储罐，2 座 50m<sup>3</sup> 双层 SF 柴油储罐。折合储量为 100m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟
	报告审核人	向鹏	安全评价师	李茂刚 臧怀壮 刘红岩 徐忠臣
	注册安全工程师	刘红岩、唐晓娟、向鹏、邹方永 杨志军	技术专家及技术人员	杨志军
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟 刘红岩（负责现场勘验人员） 杨志军		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.6.17，了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2022.7.7 现场复查。		
	现场照片			





		
	备注及其他信息	无