

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	包头市朝旭石油有限责任公司威俊村加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业；化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2022.11.15
	项目简介	<p>包头市朝旭石油有限责任公司威俊村加油站，许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>）的零售。位于土默特右旗沟门镇新 110 国道南侧水涧沟西侧。</p> <p>加油站设置直埋地下卧式钢制单层油罐 6 个，其中 2 个 <math>25\text{m}^3</math> 汽油罐，4 个 <math>50\text{m}^3</math> 柴油罐，总储量为 <math>250\text{m}^3</math>，折合储量为 <math>150\text{m}^3</math>（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	李磊	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	李磊 杨芙蓉 李旺
	报告审核人	张会平	安全评价师	李茂刚 臧怀壮 徐忠臣 杨芙蓉 李旺
	注册安全工程师	唐晓娟、张会平、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	李磊、杨芙蓉		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.8.6，了解项目的基本情况、对现场进行勘验并收集资料。		

现场照片





		
	备注及其他信息	无