

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃酒泉销售分公司玉门川北镇加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2023.6.30
	项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司甘肃酒泉销售分公司玉门川北镇加油站，许可范围：汽油、柴油(闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>)。位于甘肃省酒泉市玉门市下西号乡川北镇村。</p> <p>该加油站设置直埋地下卧式 SF 双层油罐 4 个，其中 2 个 <math>30\text{m}^3</math> 汽油罐、2 个 <math>30\text{m}^3</math> 柴油罐，总储量为 <math>120\text{m}^3</math>，折合储量为 <math>90\text{m}^3</math>(柴油罐容积折半计算)，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.9 条规定属于三级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	石青松	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	石青松
	报告审核人	张会平	安全评价师	刘全进 王晓华 臧怀壮 郭晓娟 刘红岩
	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹方永、张会平、刘红岩、石青松	技术专家及技术人员	---
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	石青松 刘红岩		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.9.20 对现场进行勘验。		
	现场照片			









备注及其他信息

无