

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司喀什分公司英吉沙吐和南加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2023.8.4
	项目简介	<p>中石油新疆销售有限公司喀什分公司英吉沙吐和南加油站于2019年进行双层罐改造，于2023年1月13日取得英吉沙县市场监督管理局颁发的最新营业执照，该站新疆喀什地区英吉沙县克孜勒乡库都克村1组143号院，负责人为岳志强，该站的最新危险化学品经营许可证有效期限为2021年10月20日至2024年10月19日。许可范围：汽油、柴油。目前该站经营正常。该站近三年来未进行改、扩建工程。</p> <p>该站总占地面积5800m²，站房建筑面积为232.2m²，罩棚投影面积为444m²，罩棚下设有4台加油机（其中1台四枪潜油泵型汽油加油机，2台双枪潜油泵型柴油加油机，1台双枪潜油泵型汽柴油加油机）。站内设5座双层储罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中2座50m³汽油储罐，3座50m³柴油储罐。总储量为250m³，折合储量为175m³（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定属于一级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	王晓华 刘全进 臧怀壮 康惠花
	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹方永、康惠花	技术专家及技术人员	杨志军
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟（负责现场勘验人员）、刘全进、杨志军		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.3.4 对现场进行勘验，2023.7.12 现场复查。		

现场照片









备注及其他信息

无