

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	达茂旗盛达石油有限责任公司（加油站）安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业。化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2024.6.6
	项目简介	<p>达茂旗盛达石油有限责任公司（加油站）于 2015 年 09 月 16 日成立，位于内蒙古自治区包头市达茂旗百灵庙镇红格塔拉种羊场，法定代表人为陈健，该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为 2021 年 06 月 23 日至 2024 年 06 月 22 日。许可范围：汽油、柴油的零售。</p> <p>加油站设置 4 台加油机（2 台双枪柴油加油机、2 台双枪汽油加油机）。设置直埋地下卧式双层 SF 油罐 4 个，其中 1 个 50m<sup>3</sup> 汽油罐，1 个 40m<sup>3</sup> 汽油罐，1 个 50m<sup>3</sup> 柴油罐，1 个 40m<sup>3</sup> 柴油罐，<math>V = (50m^3 + 40m^3) + (50m^3 + 40m^3) = 180m^3</math>，总储量为 180m<sup>3</sup>，折合储量为 135m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站，该站设置洗车房。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	王晓华	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	王晓华
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	刘全进 臧怀壮 郭晓娟 刘红岩
	注册安全工程师	邹方永 唐晓娟 刘全进 刘红岩	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	王晓华 刘红岩		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.11.14，了解项目的基本情况、对现场进行勘验。		

现场照片





盛达石油





备注及其他信息

无